



Sifão nas tubulações do split

Para garantir um funcionamento adequado do split sem ter problemas de falta de retorno de óleo ao compressor, é recomendada a instalação de sifão na linha de sucção nos 2 casos abaixo:

- 1-Quando o evaporador está acima ou no mesmo nível do condensador, deverá ser instalado um sifão em forma de U invertido na linha de sucção junto a saída do evaporador, a fim de evitar “golpes” de refrigerante líquido no compressor, o que poderá ocasionar a quebra das paletas do compressor.
- 2-Em casos em que o condensador esteja acima do evaporador, deverão ser instalados um sifão na linha de sucção a cada 03 metros de desnível, a fim de garantir o retorno do óleo lubrificante ao compressor;



Item 1



Item 2